

<p>Dodávateľ: <b>SYSTEM ALARM, s. r. o.</b>  <b>Pri hati 14778/8</b>  <b>08005 Prešov</b></p> <p>IČO: 43971113 DIČ: 2022547791 IČ DPH: SK2022547791  Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.19750/P  Tel.: E-mail: salamon@systemalarm.sk  Fax: WWW: www.systemalarm.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272  Tel.: Fax:  E-mail: ekonompko@gmail.com</p> <p><b>Park kultúry a oddychu</b>  <b>Hlavná 50</b>  <b>08001 Prešov</b></p>
<p>IBAN: <b>SK12 1100 0000 0026 2403 9826</b> BIC: <b>TATRSKBX</b>  Účet: <b>2624039826/1100</b> VS: <b>202410004</b>  Banka: Tatra banka, a.s.</p>	<p><b>PARK KULTÚRY A ODDYCHU</b>  <b>PREŠOV, Hlavná 6395/50A</b></p> <p>Dátum: 07 -10- 2024</p>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>02.10.2024</b> Spôsob dopravy: Osobne  Dátum vyhotovenia: <b>02.10.2024</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: <b>14.10.2024</b> Objednávka:  Zákazka: 1201P-2024  Číslo dod. listu: 202410004 Stredisko:</p>	<p>Číslo spisu: Odstaveniamu:  Prílohy/listy: Vyhľadate:</p>

Fakturuje Vám

servis EPS

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	EPS senzor, opticko dymový detektor EPS - zna. Cooper Menvier	1,000	ks	44,80	44,80	20,0	53,76	53,76		
2.	prídavný pomocný materiál	1,000	ks	10,00	10,00	20,0	12,00	12,00		
3.	1. diagnostika: zistené - problematická funkčnosť požiarnej klapky, 2. oprava: prepojenie požiarnej klapky, dočasné odstavenie, opätovné spustenie, výmena EPS snímača, 3. programovanie ústredne 4 funkčná skúška	4,000	ks	50,00	200,00	20,0	60,00	240,00		
4.	dopravné náklady	1,000	ks	25,00	25,00	20,0	30,00	30,00		
5.	zápis do knihy EPS	1,000	ks	20,83	20,83	20,0	25,00	25,00		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	300,63	60,13	360,76
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 360,76 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiat 76/100 EUR